危险废物污染防治责任信息公示栏

序号	危废物名 称	危废类 别	产生环节	危险特性	健康危害	态状	临时贮 存点	责任人	联系电话
1	煤焦油/ 焦油渣	HW11	电捕焦油器	其蒸气与空气 可形成爆炸性混 合物,遇明火、高 热极易燃烧爆炸。	作用于皮肤,会引起皮炎、 痤疮、毛囊炎、光毒性皮黑皮病、 癌肿,可引起鼻中隔损伤等。	液态	煤焦油 池	钟站长	18736303320
2	废机油	HW08	压机	遇明火、高热 可燃烧。	急性吸入,可出现乏力、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎;慢接触者,暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎,可引起神经衷弱综合症。	液态	危险废 物仓	胡主管	13622930824
3	废油墨盒	HW49	喷墨机	油墨含有铅、 汞等重金属元素, 均具有一定毒性。	重金属无素会通过吸入、皮肤进入人体内,积累到一定程度,就会出现精神障碍、失眠、头痛等慢性中毒症状,严重者乏力、恶心、腹胀、腹泻甚至死亡等。铅还可通过血液进入脑织,造成脑损伤。	固态	危险废 物仓	张主管	17365520010

急救措施:

- 1、皮肤接触, 脱支污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤;
- 2、眼睛接触, 提起眼脸, 用流动清水或生理盐水冲洗, 就医;
- 3、吸入,迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸停困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。
- 4、食入,饮足量温水,催吐,就医。